



# CP-3503

## CINTA ADHESIVA PUNTO TRANSFER

Cinta que elimina la necesidad de adhesivo líquido.

Soporte	N/A
Adhesivo	Hotmelt.
Espesor total	0.16 mm
Protector	*****
Poder de retención (Holding Power) Método de prueba	***** ASTM D-3654
Fuerza de adhesión (Peel Adhesión) Método de prueba	***** ASTM D-3330
Fuerza tensión (Tensile Strength) Método de prueba	***** ASTM D-3759
Resistencia a la temperatura largo plazo	*****
Resistencia a la temperatura corto plazo	*****

### Recomendaciones de uso:

Para uso en unión temporal de partes, como corchos, pieles, telas, colocación de logotipos, etc.  
Excelente para la colocación de componentes antes de bordar o fijar con costura.

### Sugerencia de aplicación:

Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca, libre de grasa y aceite.  
La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18°C a 35 °C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida y puede condicionar el comportamiento final del producto.

### Tiempo de vida y almacenaje:

La vida óptima es de 12 meses en su empaque cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco con temperatura: 10°C a 50°C.  
Humedad Relativa: 50-70%.  
Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.